





INDVINDING		SKEMA 1			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 147497/18		Vandværk: Oksby & Ho DGU NR.: 120. 224 (2) Dato for tilsyn: 22. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23. august 2016			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ¹					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: 1		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: 1		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): 1	x		Størrelse:		
Bemærkninger: 1 Vandværket gør opmærksom på, at BNBO omfatter statsskov, hvor der ikke anvendes pesticider.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning x		Hus i vandværks bygning		
Boringsråfslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:	x		x		
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					

¹ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Tætte rørgennemføringer:					
Dykråvandspumpe ydeevne og strømforbrug: : SP 46-2, 3,0 kW 45 m ³ /time	x		x		
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: elektronisk					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	Ikke oplyst				
Alder på indpumpninganlæg:	2010				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

INDVINDING		SKEMA 1			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 147497/18		Vandværk: Oksby & Ho DGU NR.: 120.226 (1) Dato for tilsyn: 22. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23. august 2016			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ²					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: 1		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: 1		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): 1	x		Størrelse:		
Bemærkninger: 1 Vandværket gør opmærksom på, at BNBO omfatter statsskov, hvor der ikke anvendes pesticider.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning x		Hus i vandværks bygning		
Boringsrørafslutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:	x		x		
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					

² Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Tætte rørgennemføringer:					
Dykråvandspumpe ydeevne og strømforbrug: SP 46-2, 3,0 kW 45 m ³ /time	x		x		
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: elektronisk					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	Ikke oplyst				
Alder på indpumpninganlæg:	2011				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
					

INDVINDING		SKEMA 1			
Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 147497/18		Vandværk: Oksby & Ho DGU NR.: 120.67 (3) Dato for tilsyn: 22. oktober 2018 Dato for sidste tilsyn: 23. august 2016			
Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale)					
Angiv størrelse på fredningsbælte (radius): ³					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Indhegning/afgrænsning:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Er 10 m bælte udlagt og afgrænset: 1		x			
Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt: 1		x			
Er der udlagt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO): 1	x		Størrelse:		
Bemærkninger: 1 Vandværket gør opmærksom på, at BNBO omfatter statsskov, hvor der ikke anvendes pesticider.					
BORINGENS PLACERING (Sæt kryds):					
Tørbrønd	Overbygning x		Hus i vandværks bygning		
Boringsrøraflutning:	Under terræn:	Over terræn:			
		x			
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Aflåst dæksel eller lem:	x		x		
Alarmsikring mod hærværk / terror:	x		x		
Ventilation af tørbrønden:					
Tæt bund, sider og dæksel:					
Er brønden tør?:					
Forerørsforsegling:					

³ Jf. § 8 stk. 4 i bekendtgørelsen om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Tætte rørgennemføringer:					
Dykråvandspumpe ydeevne og strømforbrug: : SP 46-2, 3,0 kW 45 m ³ /time	x		x		
Er arbejdsmiljøregler omkring udformning af brønde og disses dimensioner overholdt:	x		x		
Terrænfald fra bygværk:	x		x		
Renholdt og ryddeligt:	x		x		
Bemærkninger:					
BORING / BRØND					
	Ja:	Nej:	God:	Acceptabel:	Dårlig:
Mærkning af boring (DGU nr.):	x		x		
Pejlemulighed:	x		x		
Angivelse af pejlepunkt: elektronisk					
Prøvetagningshane:	x		x		
Vandtæt aflukning af borerør:	x		x		
Udluftningsstuds afsluttet over terræn:	x		x		
Udluftning nedadvendt m. insektnet:	x		x		
Bemærkninger:					
RÅVANDSLEDNINGER					
Samlet længde:	Ikke oplyst				
Alder på indpumpninganlæg:	1974				
Materiale:	PVC				
Bemærkninger:					
Billede			Billede		
